

2024 年度太湖流域片在建部批生产建设项目 水土保持跟踪检查和整改落实情况公告

根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于加强新时代水土保持工作的意见》以及《水土保持法》《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号）《太湖流域片部管生产建设项目水土保持协同监管办法(试行)》等要求，2024 年度太湖流域管理局加强流域区域联合协同，通过“互联网+监管”、现场检查等方式，对太湖流域片在建部批生产建设项目（含完工未验收项目）开展了全覆盖跟踪检查，在此基础上，形成了《2024 年度太湖流域片在建部批生产建设项目水土保持跟踪检查和整改落实情况统计表》，现予以公告。

2024 年度太湖流域片在建部批生产建设项目水土保持跟踪检查和整改落实情况统计表

序号	项目名称	项目法人或建设单位	检查时间/方式	检查时发现的主要问题	检查意见 落实情况	下步要求
1	东太湖综合整治后续工程	苏州吴中东太湖建设发展股份有限公司、苏州市吴江东太湖综合开发(集团)有限公司	2024 年 3~7 月/ 互联网+监管 2024 年 8 月现场检查	1、未足额缴纳水土保持补偿费； 2、吴江段土石方综合利用相关材料不完善。	部分整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施；吴中段尽快缴纳水土保持补偿费；尽快开展水土保持设施自主验收。
2	京杭运河(浙江段)三级航道整治工程	嘉兴市港航建设开发有限责任公司/京杭运河浙江段三级航道整治工程湖州指挥部/杭州京杭运河二通道建设投资有限公司	2024 年 3~7 月/ 互联网+监管	嘉兴段：部分土方综合利用相关复垦验收材料不完善。	部分整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施；尽快完善剩余 2 处土方综合利用相关复垦验收材料，尽快开展嘉兴段水土保持设施自主验收。
3	新孟河延伸拓浚工程	江苏省太湖治理工程建设管理局	2024 年 3~7 月/ 互联网+监管	/	/	检查时该项目已验收报备，要求其进一步做好水土保持措施管护，并按验收核查意见做好相关工作。

4	茗溪清水入湖河道整治工程	湖州市水利投资发展有限公司等 7 家单位	2024 年 3~7 月 / 互联网+监管	未发现明显问题。	/	该项目已验收报备，要求其进一步做好水土保持措施管护。
5	中俄东线天然气管道工程（永清-上海）（江苏苏州段）	中石油管道有限责任公司西气东输分公司	2024 年 3~7 月 / 互联网+监管	未发现明显问题。	/	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施；尽快开展水土保持设施自主验收报备。
6	新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段	长江沿岸铁路集团股份有限公司	2024 年 3~7 月 / 互联网+监管 2024 年 7 月现场检查	1、部分施工区域、临时堆土区域水土保持临时防护措施不到位，部分沉沙池不完善； 2、土石方综合利用手续不完善。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。
7	温州液化天然气（LNG）项目	浙江浙能温州液化天然气有限公司	2024 年 3~7 月 / 互联网+监管	部分区域植被措施不完善。	已整改	该项目已开展自主验收，要求其及时做好验收报备，进一步做好水土保持措施管护。
8	浙江省开化县开化水库工程	南水北调（开化）水务有限公司	2024 年 3~7 月 / 互联网+监管	1、库区涉河部位施工管理需加强。 2、临时堆置土石方的拦挡、排水和苫盖措施不完善，已贯通的输水隧洞施工区场地平整、清渣等工作滞后。 3、石料场边坡绿化措施滞后。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。

9	环湖大堤(浙江段)后续工程	湖州市水利投资发展有限公司\长兴县太湖水利工程建设管理局	2024年3~7月/ 互联网+监管 2024年8月现场检查	长兴段：部分施工裸露面未及时做好苫盖措施。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施,尽快开展水土保持设施自主验收。
10	白鹤滩~浙江±800千伏特高压直流输电工程	国网浙江省电力有限公司	2024年3~7月/ 互联网+监管	/	/	该项目已验收报备,要求其进一步做好水土保持措施管护。
11	扩大杭嘉湖南排工程	嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局/德清县水利建设发展有限公司/杭州市南排工程建设管理处	2024年3~7月/ 互联网+监管	未发现明显问题。	/	该项目已验收报备,要求其进一步做好水土保持措施管护。
12	硬X射线自由电子激光装置国家重大科技基础设施建设项目	上海科技大学	2024年3~7月/ 互联网+监管	未发现明显问题。	/	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。
13	宁德核电厂5、6号机组	福建宁德核电有限公司	2024年3~7月/ 互联网+监管 2024年3月现场检查	1、厂区跳尾岛进场道路部分区域临时排水沟淤堵,部分区域未修建临时排水沟。 2、部分厂外堆存、备料区缺少临时苫盖、排水等措施。 3、表土资源、弃土(渣)、土石方综合利用等动态台账管理不完善。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。

14	600mw 示范快堆工程	中核龙原科技有限公司	2024 年 3~7 月 / 互联网+监管	1、主厂区施工区域、临时堆渣场的临时拦截、苫盖措施不完善。 2、施工生产生活区部分排水设存在淤积现象。 3、项目各个分区缺少植物措施，植物措施滞后、植物措施量不足、植物措施后续管护不到位。	已整改	该项目已验收报备，要求其进一步做好水土保持措施管护。
15	600 兆瓦示范快堆 2 号机组建设项目					严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。
16	漳州液化天然气（LNG）项目	中海福建天然气有限责任公司	2024 年 3~7 月 / 互联网+监管	部分区域植被措施不完善。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。
17	福建省平潭综合实验区防洪防潮工程	平潭综合实验区堤防工程建设有限公司	2024 年 3~7 月 / 互联网+监管	/	/	该项目已停工，复工时间未定
18	福建省罗源霍口水库工程	福建省水利投资集团（霍口）水务有限公司	2024 年 3~7 月 / 互联网+监管	未发现明显问题。	/	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。

19	泉州白濑水利枢纽工程	泉州白濑水利枢纽工程投资有限公司	2024年3~7月/ 互联网+监管	1、大坝左岸施工道路部分边坡裸露，临时苫盖和绿化措施不到位。 2、部分空地裸露、临时苫盖、植被措施不完善。 3、弃渣场排水设施不完善，2#弃渣场排水管、沉沙池与挡墙、周边水系的顺接不完善。 4、料场道路、临河区域拦挡措施不完善。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。
20	福州长乐国际机场二期扩建工程	元翔（福州）国际航空港有限公司等3家单位	2024年3~7月/ 互联网+监管 2024年7月现场检查	机场工程： 1、临时堆土场部分区域苫盖措施不完善，土石方量数据不全。 2、场内部分排水沟淤积。 空管工程： 1、进台道路边坡防护措施滞后。 2、排水、绿化、沉砂等措施不完善。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。
21	南京水利科学研究院河湖治理研究基地项目	南京水利科学研究院	2024年7~11月/ 互联网+监管	未发现明显问题。	/	该项目已验收报备，要求其进一步做好水土保持措施管护。
22	新建上海经苏州至湖州铁路	中国铁路上海局集团有限公司上海铁路枢纽工程建设指挥部	2024年7~11月/ 互联网+监管	1、弃土场复垦复绿效果还需进一步完善。 2、土石方总量未平衡。 3、部分桥下、路基边坡整治及绿化滞后。 4、土石方综合利用协议不完善。	已整改	该项目已验收报备，要求其进一步做好水土保持措施管护。

23	新建上海至南通铁路太仓至四团段	沪宁城际铁路股份有限公司	2024年7~11月 /互联网+监管 2024年7月现场检查	1、土石方总量未平衡。 2、临时堆土区域、施工裸露区域等重点部位的苫盖、拦挡、截排水措施不完善。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。
24	新建南通至宁波高速铁路	中国国家铁路集团有限公司	2024年7~11月 /互联网+监管 2024年7月现场检查	1、土石方总量未平衡。 2、临时堆土防护措施不完善。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。
25	中广核浙江三澳核电厂一期工程	中广核苍南核电有限公司	2024年7~11月 /互联网+监管	一期工程： 1、排水沟、沉砂池淤积严重。 2、施工裸露区域等重点部位的苫盖、截排水措施不完善。 3、位置变化的中转堆场材料不完善。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。
26	中广核浙江三澳核电厂二期工程			二期工程： 部分施工区域临时苫盖和排水措施不完善。		

27	三门核电项目 3、4 号机组工程	三门核电有限公司	2024 年 7~11 月 /互联网+监管	1、土石方总量未平衡。 2、项目 5、6 号机组新增临建场地与临时堆料场，水土保持措施不到位，土石方综合利用相关材料缺失。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。
28	三门核电项目 5、6 号机组工程					
29	浙江镜岭水库工程	浙江镜岭水库有限公司	2024 年 7~11 月 /互联网+监管	1、剥离的表土未单独堆放，临时措施不完善。 2、石井支洞中转堆场的拦挡、苫盖、沉沙池等措施不完善。 3、石井支洞施工临时道路临时苫盖、排水措施不完善，未落实沉沙措施。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。
30	上海 LNG 站线扩建项目	中能洋山液化天然气有限公司	2024 年 7~11 月 /互联网+监管	临时堆土场的苫盖、排水等措施不完善。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。
31	高效低碳燃气轮机试验装置国家重大科技基础设施项目	中国科学院工程热物理研究所	2024 年 7~11 月 /互联网+监管	施工场地的苫盖措施不完善，绿化措施滞后。	已整改	严格落实水土保持方案及后续设计确定的各项水土保持措施。

32	“一点”方厅水院	长三角一体化示范区新发 展建设有限公司	2024年7~11月 /互联网+监管	1、“一点”方厅水院未足额缴纳水土保持 补偿费。 2、土石方总量未平衡。 3、临时苫盖防护措施不完善。	部分整改	严格落实水土保持方案 及后续设计确定的各项 水土保持措施,尽快协调 缴纳嘉善部分的水土保 持补偿费。
33	长三角一体化互联 互通浦港路东延工 程				已整改	严格落实水土保持方案 及后续设计确定的各项 水土保持措施。
34	复旦大学附属中山 医院国家医学中心 建设项目	复旦大学附属中山医院	2024年7~11月 /互联网+监管	未发现明显问题。	/	严格落实水土保持方案 及后续设计确定的各项 水土保持措施。
35	漳州核电厂一期工 程	中核国电漳州能源有限公 司	2024年7~11月 /互联网+监管 2024年10月现 场检查	土石方总量未平衡。	已整改	严格落实水土保持方案 及后续设计确定的各项 水土保持措施。
36	漳州核电厂3、4 号机组工程					

37	华能霞浦核电项目 压水堆一期工程	华能霞浦核电有限公司	2024年7~11月 /互联网+监管	土石方总量未平衡。	已整改	严格落实水土保持方案 及后续设计确定的各项 水土保持措施。
38	西气东输三线闽粤 支干线工程	中国石油天然气股份有限 公司西气东输管道分公司	2024年7~11月 /互联网+监管	1、土石方总量未平衡。 2、管线作业带排水措施不完善，已回填的 裸露区域复垦复绿措施滞后。 3、临时堆土场截排水、拦挡等措施不完善。	已整改	严格落实水土保持方案 及后续设计确定的各项 水土保持措施。
39	福建省平潭及闽江 口水资源配置（一 闸三线）工程	福州水务平潭引水开发有 限公司/福建省水利投资 集团（平潭）水务有限公 司	2024年7~11月 /互联网+监管	未发现明显问题。	/	严格落实水土保持方案 及后续设计确定的各项 水土保持措施。
40	厦门新机场项目	厦门翔业集团有限公司等 6家单位	2024年7~11月 /互联网+监管 2024年8月现 场检查	临时苫盖防护措施不完善。	已整改	严格落实水土保持方案 及后续设计确定的各项 水土保持措施。
41	中国石油福建液化 天然气接收站项目	福建昆仑能源液化天然气 有限公司	2024年7~11月 /互联网+监管 2024年8月现 场检查	1、管道部分土石方总量不平衡。 2、管道部分临时堆土区苫盖防护措施不完 善。 3、厂区中转场的临时拦挡、排水措施不完 善。 4、临时堆料场综合利用材料与水土保持措 施不完善。	已整改	严格落实水土保持方案 及后续设计确定的各项 水土保持措施。