

对生产建设项目水土保持的监管行政检查结果公示表

序号	检查对象	检查时间	检查方式	检查事项	检查结果
1	福建宁德核电有限公司	2024年3月28日	现场检查	宁德核电厂5、6号机组	发现该项目弃土场植被绿化恢复效果有待改善，临时堆土（石）区域、施工裸露区域等重点部位的水土保持临时防护措施有待加强；缺少表土资源、弃土（渣）、土石方综合利用等动态台账资料，弃土（渣）综合利用方案需进一步完善，已要求整改。